



På plan 1 och 2 i Vällingbyskolans Hus A utfördes ytskiktsrenovering av 25 st lärosalar samt trä- och metallslöjd, inklädnader av nya kanaler samt nya WC.

I källarplanet bilades betonggolvet upp för att ge plats åt ny rör- och kanaldragning. I outgrävt område schaktades för nya kanaler.



Ny ventilationsanläggning i källaren.



Ventilationshuvor av cortenplåt blir som konstverk på skolgården.



VÄLLINGBYSKOLAN

Beställare

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Referens

Bengt Sahlström, Sisab

Lars- Åke Marklund , Makab

Plats

Vällingbyskolan

Offredalsgatan

162 21 Vällingby

Objektets art

Installationsbyte och ytskiktsrenovering av
Hus A (lågdel).

Byggyta

ca 4 000 kvm

Byggtid

2003.10 - 2004.06

Byggkostnad

ca 15 mkr

Entreprenadform

Totalentreprenad

Arkitekt

Martinsson & Ramnitz Arkitekter AB

Övriga

Statiker Knut Jönsson Ingenjörbyrå

Inst .sam Ekström VVS-teknik

Styrent. T.A.C Svenska AB

Elent. Tunby Elektriska

Elkonsult Eldesign Ingenjörbyrå AB

Rörent. Bromstens Rör- och Fast. service AB

Rörkons. Stockholms VVS-kompetens AB

Vententr. TOTAB

Ventkons. LEAB VVS-konsult

Rivn.ent. Thobs Skadesanering AB

Håltagn.ent. Betongborrar ´n

Målning Kumlins måleri

Stomkomp. EHN ´S Bygg & Inrednings AB

Undertak Undertak & Akustikmontage AB

Andersson Company Byggfakta

Andersson Company Byggfakta är en serie informativa faktablad som presenterar Andersson Companys projekt. Faktabladen beskriver våra åtaganden med skiftande förutsättningar och krav samt olika projektanpassade lösningar.

Faktabladen är indelade i olika kategorier:

B	Bostäder
K	Kontors- och förvaltningsanläggningar
S	Skolor
SjH	Sjukhus
ÄB	Äldreboende
Ky	Kyrkobyggnader
BS	Byggservice

Förutom ovanstående kategorier anges om projektet avser ny-, om- eller tillbyggnad:

n	Nybyggnad
o	Ombyggnad
t	Tillbyggnad